സ്വീകർത്താവ്:

1. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (AE) – സെക്ഷൻ ഓഫീസ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ (PWD Roads Division),ആലപ്പുഴ.
2. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ (PWD Roads Division),ആലപ്പുഴ.

കോപി – എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ (PWD Roads Division),ആലപ്പുഴ.

വിഷയം: 'Budget work 2019-20 Punnamada Kayal Tourism Connectivity road Phase I' പ്രവൃത്തിയുടെ ബോർഡിൽ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

സർ / മാഡം,

ആലപ്പുഴ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്സ് ഡിവിഷന് കീഴിലുള്ള **"Budget work 2019-20 Punnamada Kayal Tourism Connectivity road Phase I"** എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മണ്ണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9,10 സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിവിവര ബോർഡുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുരുതരമായ അപകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്:. (കൂടുതൽ അറിവിന് ഫോട്ടോ ഉള്ളടക്കംചെയ്യുന്നു.)

1. **അപൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ:** പ്രധാന ബോർഡിൽ റോഡിന്റെ നീളം (Length) രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഭാഗം കാലിയായി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
2. **DLP കാലാവധി വ്യക്തമല്ല:** പരിപാലന കാലാവധി (Defect Liability Period – DLP) ബോർഡിൽ 'DLP' എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ തീയതിയോ കാലാവധിയോ (മാസം/വർഷം) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
3. **സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളുടെ കുറവ്:** പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി, പൂർത്തിയാക്കിയ തീയതി, ആകെ നിർമ്മാണ തുക (Estimate Amount) എന്നിവ ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

"ജനങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരല്ല, കാവൽക്കാരാണ്" എന്ന സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദേശം ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ബോർഡിൽ നൽകാത്തത് സുതാര്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

ആയതിനാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ റോഡിന്റെ നീളം, നിർമ്മാണ തുക, കൃത്യമായ DLP കാലാവധി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ ബോർഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കരാറുകാരനും (സജീല ബൈജു) നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി (15 ദിവസം) നൽകുകയും, അതിനുള്ളിൽ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ,
ജ്യോതിലാൽ.എസ്.ഡി.
തീയതി: 01/09/2026
സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ